

Кобальто-хромово-молибденовый сплав для модельного литья (не содержит никель и бериллий согласно ISO 22674)



Инструкция по эксплуатации

Дальнейшие указания см. «Руководство по технике модельного литья» (бесплатно)

языки: de en fr es it
REF: 82067 82068 82069 82070 82071

CE 0197

ISO 22674

Указание по технике безопасности

Металлическая пыль опасна для здоровья. При обработке и очистке пескоструйным аппаратом используйте вытяжку и респиратор типа FFP3-EN149:2001!

Ориентировочное содержание в процентах по массе (элементы)

Co	63,0
Cr	30,0
Mo	5,0
Si	1,1
Mn, C	

Свойства сплава (ориентировочные значения)

Биосертификат	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип (ISO 22674)	5
Цветовой код BEGO	белый (8)
Плотность [г/см³]	8,2
Твердость по Виккерсу (HV 10)	375
Модуль упругости [ГПа]	ок. 225
Предел текучести (R_y , 0,2) [МПа]	625
Предел прочности при растяжении (R_m) [МПа]	910
Относительное удлинение при разрыве (A5) [%]	4,1
Диапазон плавления [°C]	1260–1305
Температура литья [°C]	ок. 1420

Kobalt-krom-molibden kalıp döküm alaşımı (ISO 22674'e göre nikel ve berilyum içermez)



Kullanma talimatı

Ayrıntılı bilgiler için bakınız "Kalıp döküm tekniği – bir kılavuz" (ücretsiz)

Diller: de en fr es it
REF: 82067 82068 82069 82070 82071

CE 0197

ISO 22674

Standart analiz, ağırlık yüzdesi (elementler)

Co	63,0
Cr	30,0
Mo	5,0
Si	1,1
Mn, C	

Güvenlik uyarıları

Metal tozu sağlığınızın zararlıdır.
Kalıptan çıkartma ve kumlama işlemleri sırasında, emişli bir çekme sistemi ve FFP3-EN149:2001 tipi solunum maskesi kullanın!

Alaşım özellikleri (standart değerler)

Biyosertifikat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tip (ISO 22674)	5
BEGO renk kodu	beyaz (8)
Yöğunluk [g/cm³]	8,2
Vickers sertliği (HV 10)	375
Elastikiyet modülü [GPa]	yaklaşık 225
Uzama limiti (R_y , 0,2) [MPa]	625
Burulma mukavemeti (R_m) [MPa]	910
Sünme oranı (A5) [%]	4,1
Erime aralığı [°C]	1260–1305
Döküm sıcaklığı [°C]	yaklaşık 1420

Моделирование/литниковый канал: Литники всегда располагать в самых массивных областях моделей, например, на переходе с гнездом к основе. Массивные области, к которым расплавленный металл может попасть только через тонко смоделированную область, снабдить дополнительным литником Ø 3 мм.

Паковка/предварительный нагрев: Использовать фосфатные паковочные массы для модельного литья (Wirovest®, WiroFine). Соблюдать указания по применению! Температура предварительного нагрева 950–1050 °C.

Плавка/литие: Принципиально: Не перегревать сплав. Для каждого сплава использовать отдельный чистый плавильный тигель. Рекомендация: Для четкого обратного отслеживания плавки заливать только первичный металл. При повторной заливке: Повторно заливать только идентичные сплавы. Вторичное сырье отпескоструить начисто. Добавить минимум 50 % первичного сырья. Использовать только керамические тигли.

Момент литья: Литье в вакууме под давлением с индукционным нагревом (Nautilus®) и центробежное литье с индукционным нагревом (Fornax®): После погружения последней твёрдой части в плавильную ванну, в зависимости от индукционной мощности литейного аппарата, продолжайте нагрев в течение от 2 до 10 секунд, затем выключите его. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации литейных аппаратов Fornax® и Nautilus®. Центробежное литье на открытом пламени горелки (Fundor): Отливать, когда последняя твердая часть полностью погрузится в ванну с расплавом, а расплав начнет явно двигаться под напором пламени.

После распаковки: Отпескоструить материалом Korox® 250 под давлением ок. 4 бар. Критические области – например, внутренние поверхности скобок и распределители нагрузки на сдвиг – отпескоструить особенно осторожно (пескоструйные аппараты Duostar или EasyBlast, материал Korox® 50). Для обработки использовать твердосплавные фрезы с мелкими зубьями, инструмент из связанных керамикой пород или инструмент из спеченных алмазов фирмы BEGO. Очистить до блеска (полировальный аппарат Eltropol, жидкость Wirolyt), обработать резиновыми дисками (полировальная машина BEGO, резиновые диски черные) и отполировать (полировальная паста BEGO для кобальтохромовых сплавов синего цвета). В заключение тщательно очистить (пароструйной обработкой или кипячением в дистиллированной воде aqua dest.).

Пайка: Рекомендуются палочки припоя BEGO для кобальтохромовых сплавов (REF 52520) и флюс Fluxsol (REF 52531). Если пайка выполняется в сочетании с благородным металлом: флюс Minoxyd (REF 52530).

Лазерная сварка: Присадочный материал: Проволока Wiroweld Ø 0,35 mm (REF 50003) или Ø 0,5 mm (REF 50005).

Побочные действия: В отдельных редких случаях возможны аллергия на компоненты сплава или неприятные ощущения, вызванные электрохимической обработкой.

Взаимодействия: В отдельных редких случаях возможны неприятные ощущения, вызванные электрохимической обработкой, при контакте с окклюзионной или аппроксимальной поверхностью коронки, изготовленной из различных сплавов.

Противопоказания: Выраженная непереносимость, аллергия на компоненты сплава.

Гарантия: Наши технические рекомендации по применению – в устной, письменной форме или в виде рабочих инструкций – в основываются на нашем собственном опыте и наших собственных исследованиях; поэтому их можно рассматривать лишь в качестве ориентировочных данных. Мы постоянно работаем над дальнейшим совершенствованием наших изделий. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию и состав.

Modelleme/döküm sistemi: Döküm kanalları her zaman en masif olan kalıplama sahalarına, örn. dorseden temel geçişine yerleştiriniz. Eriyinin yalnızca ince kalıplanan bir saha içinden ulaşıldığı masif yerbere, ek olarak Ø 3 mm döküm kanalı ekleyiniz.

Revetman/ön ısıtma: Fosfat bağlı kalıp döküm revetman malzemeleri (Wirovest®, WiroFine) kullanınız. Çalışma talimatlarına riayet ediniz! Ön ısıtma sıcaklığı 950–1050 °C.

Eritme/döküm: Genel: Alaşımı aşırı ısıtmayın. Sadece temiz potalar kullanın, her alaşım için bir pota kullanın. Öneri: her şarjin tam tanımlanabilmesi için sadece yeni metal dökümü yapın. Yeniden döküm yaparken: sadece birebir alaşım dökün. Eski malzemeleri kumlayın. En az % 50 yeni malzeme ekleyin. Sadece seramik pota kullanın.

Döküm zamanı: İndüksiyonlu ısıtmaya vakum basınçlı döküm (Nautilus®) ve indüksiyonlu ısıtmaya santrifüjli döküm (Fornax®): Son katı parça tamamen eriyik içinde kaybolduktan sonra, döküm ünitesinin indüksiyon kapasitesine bağlı olarak 2 ile 10 saniye arası ısıtmaya devam edin, sonra başlayın. Fornax® ve Nautilus® için kullanma talimatına riayet ediniz. Alevle santrifüj döküm (Fundor): Son katı parça tamamen eriyik içinde kaybolduğunda ve eriyik, alev basıncı tarafından belirgin şekilde hareket ettirildiğinde döküme başlayın.

Kalıptan çıkardıktan sonra: Korox® 250 ile yak. 4 bar basınçta kumlayın. Kritik sahaları – örn. klemens iç kisimlarını ve avans dağıtımollarını – özellikle zarar vermeden kumlayın (Duostar veya EasyBlast kumlama cihazları, Korox® 50 kumlama malzemesi). Son işlem olarak ince karpit, seramik bağlı taşlar veya BEGO sinterlenmiş elmas freze takımları kullanın. Parlatın (Eltropol polisaj cihazı, Wirolyt polisaj sıvısı), kauçuklayın (BEGO kauçuk polisajı, siyah) ve polisaj uygulayı (BEGO-Kobalt-krom polisaj pastası, mavi). İyice temizleyin (buharlı temizleme veya damıtılmış suyla kaynatma).

Lehimleme: BEGO-kobalt-krom lehim çubukları (REF 52520) ve Fluxsol sıvı (REF 52531) tavsiye edilir. Soy metal ile lehim yapıldığında: Minoxyd sıvısı (REF 52530).

Lazer kaynak: Dolgu malzemesi: Wiroweld tel Ø 0,35 mm (REF 50003) veya Ø 0,5 mm (REF 50005).

İkincil etkiler: Alaşım içeriği alerjileri veya elektro-kimyasal bazlı reaksiyonlar çok nadiren görülebilir.

Karşılıklı işlemler: Oklüzal veya farklı alaşımların aproksimal teması durumunda, elektro-kimyasal bazlı reaksiyonlar çok nadiren görülebilir.

Reaksiyonlar: Bilinen uyumsuzlıklar veya alaşım içeriğine alerji durumunda.

Garanti: Sözlü, yazılı veya pratik talimat şeklinde yapılan kullanım önerilerimiz sadece deneyimlerimizi ve testlerimizi esas almaktadır ve sadece standart değer olarak göz önünde bulundurulabilir. Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle yapı ve bileşimde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.